

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
0105.19	BLOC-CYLINDRE avec carter inférieur et chapeaux de paliers, sans chemises (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.809.421, 1.515.106, G3.1.631.443, K3.1.631.780 et 1.556.464, suivre les instructions de la circulaire n° 8 de février 1957 ; de plus pour les n° antérieurs aux n° 1.702.472, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190, monter le bac 0301.12, son joint 0313.03, le couvercle 1018.09 et la jauge 1172.10)	1
0109.45	CHEMISE seule de 75,000 à 75,011, 1 trait	4
0109.46	CHEMISE seule de 75,012 à 75,023, 2 traits	
0109.47	CHEMISE seule de 75,024 à 75,034, 3 traits	
0109.48	CHEMISE seule de 75,035 à 75,046, 4 traits	
0111.06	CAISSETTE de 4 chemises avec joints, appariées avec 4 pistons	1
× 0112.01	JOINT caoutchouc de 70×75×6, de chemise (livré par 8)	4
× 0115.08	DOUILLE de palier avant, cote normale (pour tourillon Ø 44,975 à 44,991)	1
× 0115.09	DOUILLE de palier avant, cote réparation de 0,30 (pour tourillon Ø 44,675 à 44,691)	
× 0115.10	DOUILLE de palier avant, cote réparation de 0,50 (pour tourillon Ø 44,475 à 44,491)	
× 0116.13	JEU de 2 demi-coussinets de palier milieu, cote normale (pour tourillon Ø 50,940 à 50,955) (SFCM 471.059)	1
× 0116.14	JEU de 2 demi-coussinets de palier milieu, cote réparation 0,30 (pour tourillon Ø 50,640 à 50,655) (SFCM 471.059 R1)	—
× 0116.15	JEU de 2 demi-coussinets de palier milieu, cote réparation 0,50 (pour tourillon Ø 50,440 à 50,455) (SFCM 471.059 R2)	—
× 0116.16	JEU de 2 demi-coussinets de palier milieu, cote réparation 0,80 (pour tourillon Ø 50,140 à 50,155) (SFCM 471.059 R3)	—
× 0117.13	JEU de 2 demi-coussinets de palier arrière, cote normale (pour tourillon Ø 49,940 à 49,955) (SFCM 471.060)	1
× 0117.14	JEU de 2 demi-coussinets de palier arrière, cote réparation 0,30 (pour tourillon Ø 49,640 à 49,655) (SFCM 471.060 R1)	
× 0117.15	JEU de 2 demi-coussinets de palier arrière, cote réparation 0,50 (pour tourillon Ø 49,440 à 49,455) (SFCM 471.060 R2)	—
× 0117.16	JEU de 2 demi-coussinets de palier arrière, cote réparation 0,80 (pour tourillon Ø 49,140 à 49,155) (SFCM 471.060 R3)	—
× 0118.02	PLOT de 10×44, de centrage de douille de palier avant	1
× 0121.01	JOINT papier entre carter inférieur et cylindre, côté droit (Curty 9695)	1
× 0122.01	JOINT papier entre carter inférieur et cylindre, côté gauche (Curty 9696)	1
0123.01	CARTER inférieur de cylindre (jusqu'aux n° 1.702.471, 1.506.353, G3.1.605.634, K3.1.606.044 et 1.533.189)	1
× 0123.04	CARTER inférieur de cylindre (à partir des n° 1.702.472, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190)	

remplace par 118-53 a condition de monter les douilles 0118-08 et 0118-09