

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
	A - Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000	A
	B - Des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001 aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692	B
	C - Des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693 aux n° 1.795.132, 1.513.679, G3.1.626.900, K3.1.627.313 et 1.551.831	C
	D - A partir des n° 1.795.133, 1.513.680, G3.1.626.901, K3.1.627.314 et 1.551.832	D

2201.25	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à G.) ne fournissant plus commande, les pièces détachées nécessaires à la réparation			
2201.41	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à D.) (Pour les véhicules du modèle B, modifier la commande de débrayage suivant les indications du BS. n° 39 de décembre 1954; de plus, pour les véhicules antérieurs aux n° 1.702.789, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190; monter une tôle gauche de fermeture de carter 2107.11 en remplacement de la tôle d'origine)	1	1	
2201.45	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à D. jusqu'aux n° 1.848.768, K3.1.637.364 et fin de fabrication F3, G3, T3)			1
2201.46	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à G.)	1	1	1
	— Pour les véhicules des modèles B et C, monter un arbre 2136.14, plus une coupelle 2141.09 en remplacement de l'arbre d'origine.			
	— De plus, pour les véhicules du modèle B, modifier la commande de débrayage suivant les indications du BS. n° 39 de décembre 1954.			
	— De plus, pour les véhicules antérieurs aux n° 1.702.789, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190, monter une tôle gauche de fermeture de carter 2107.11 en remplacement de la tôle d'origine.			
2201.47	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à D. à partir des n° 1.847.769 et 1.637.365) ...			1