

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
		203/C 203 U4	203 L/CL 203 U6/C5 203 U8/C8
× 4309.09	RESSORT de rappel de segments, côté point fixe (Bendix 254.086) .....	4	4
× 4312.04	RESSORT de latéral (Bendix 255.774) .....	8	8
× 4320.03	ENSEMBLE d'excentrique pour réparation de frein (Bendix 262.943) .....	—	—
× 4320.04	EXCENTRIQUE pour réparation de frein (Bendix 262.944) .....	—	—
× 4322.06	RONDELLE Grower de 14, pour réparation d'excentrique (Bendix 262.946) .....	—	—
× 4325.02	ECROU de 14, pour réparation d'excentrique (Bendix 262.945) .....	—	—
× 4357.09	LEVIER de commande de frein arrière gauche (Bendix 255.193) .....	1	
4357.10	LEVIER de commande de frein arrière gauche (Bendix 256.839) .....		1
× 4358.06	LEVIER de commande de frein arrière droit (Bendix 255.194) .....	1	
4358.07	LEVIER de commande de frein arrière droit (Bendix 256.840) .....		1
× 4362.04	RONDELLE flexible de 10×19×0,5, d'axe de levier (Bendix 254.316) (livrée par 20) ..	2	2
× 4363.01	JONC d'arrêt d'axe de levier (Bendix 248.139) (livré par 20) .....	2	2
× 4370.13	BIELLETTE de commande de frein arrière (Bendix 263.551) .....	2	
4370.14	BIELLETTE de commande de frein arrière (Bendix 255.811) .....		2
4375.07	RESSORT de rappel de segments arrière, côté cylindre (Bendix 255.812) .....		2
4375.08	RESSORT de rappel de segments avant, côté cylindre (Bendix 267.368) .....	2	2
× <del>4375.09</del>	<del>RESSORT de rappel de segments arrière, côté cylindre (Bendix 267.391) .....</del>	<del>2</del>	<del>2</del>